

Urząd Miasta Czeladź

ul. Katowicka 45

41-250 Czeladź

SE-RM.0003.6.2015

Czeladź, 11.02.2015 r.

RADA MIEJSKA W CZELADZI	
Wpl.	12 -02- 2015
L.dz.
Podpis	<i>gest</i>

Sz.P.
Andrzej Mentel
Radny Rady Miejskiej w Czeladzi
za pośrednictwem
Przewodniczącej Rady Miejskiej

W odpowiedzi na wniosek radnego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Mentla złożony w dniu 19 stycznia 2015 r. w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni chodnika przed budynkiem przy ul. Tuwima 26-30 i braku właściwego odpływu wody z rynny informuję, że o wyjaśnienia w powyższej sprawie wystąpiono do zarządcy budynku tj. Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W załączeniu przekazuję stanowisko CTBS w tej sprawie.

Ł *porozumieniem*

Zastępca Burmistrza
ds. Komunalnych
[Signature]
mgr Elżbieta Dmítruk

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

„Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czeladzi przy ul. Wojkowskiej 2; 41-250 Czeladź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000320796, o kapitale zakładowym 3 091 200,00 zł, numer NIP 6252382671, numer REGON 241039136, której jednoosobowy zarząd stanowi Prezes Zarządu mgr Tomasz Wierzgacz.”

Czeladzkie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
l.dz. 295/15.
41-250 Czeladź, ul. Wojkowska 2
NIP 6252382671 Regon 241039136
tel./fax 032 266 60 06

URZĄD MIASTA CZELADŹ

29. 01. 2015

Wpl. 1409 B

L.dz.

Ilość załączników:

Podpis: *[Signature]*

Czeladź, dnia 29.01.2015r.

Burmistrz Miasta Czeladź

ul. Katowicka 45

41-250 Czeladź

*Sekretariat
mgr Kolegini*

Dot. Interpelacji Radnego RM Andrzeja Mentel z dnia 19.01.2015r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Rady Miejskiej Andrzeja Mentel dotyczącą sprawy złego stanu nawierzchni chodnika przed Wspólnotą Mieszkaniową Tuwima 26-28-30 oraz właściwego odpływu wody z rynny, Zarządca CTBS Spółka z o. o informuje:

- w miesiącu styczniu br. zostały wykonane prace polegające na ponownym podsypaniu i ułożeniu kostki brukowej przy rynnach;
- brak innych ubytków i dziur w chodniku. Chodnik jest lekko nierówny (pofalowany)
- okienka położone poniżej gruntu zabezpieczone są obrzeżami, co w dużym stopniu ogranicza dostęp wód deszczowych;
- w 2013r. zostało wykonane odprowadzenie wód deszczowych od budynku za pomocą kanałów z rusztem plastikowym od strony wewnętrznej budynku, natomiast od strony zewnętrznej budynku rury spustowe zostały wyprowadzone na zieleń;
- na całej długości Wspólnoty znajduje się jedna studzienka deszczowa leżąca poza granicą nieruchomości, do której należałoby wpiąć 4 rury spustowe z budynku . Studzienka powinna zostać sprawdzona pod względem drożności. Prace związane z rozbiórką części chodnika, roboty ziemne rozprowadzenie rur poniżej poziomu gruntu i wpięcie do studzienki to koszty, na które Wspólnota nie może wydatkować środków funduszu remontowego ze względu, iż splanca zaciągnięty kredyt na termomodernizację budynku a pozostałe 30% funduszu remontowego przeznaczane jest na bieżące naprawy i konserwacje.

Załącznik szt. 1:

1. Zdjęcia chodnika Wspólnoty Tuwima 26-28-30

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
mgr Tomasz Wierzgacz

RADA MIEJSKA W CZELADZI

SE-RM.0003.6.2015

Wpl. 12-02-2015

L.dz.

Podpis: *[Signature]*



