




Z.U.G.G. Andrzej Kadłubowski ul. Równa 10 m 14, Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 4				ZAŁ. NR 5.4				
Miejscowość: Czeladź Gmina: Czeladź Powiat: Będziński Województwo: śląskie			Obiekt: Warunk gruntowe między ul. Bytomską/Kilińskiego Zleceniodawca: P.P.H.U. GUARD Mariusz Małasiewicz Dozór geol.: tech. Artur Gawroński Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kadłubowski				System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 264.07 m n.p.m. Skala 1 : 10 Data wiercenia: 2015-12-07				
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Holocen				Nasyp niekontrolowany (humus + piasek + gruz)	NN(H+P+KO)	I B	w	szg	
		Czwartorzęd			0.40	Zwietrzelina gliniasta (il+pył+rumsz), brązowa	KWg(I+II+KR)	II A	w	tpl	0.20
		Plejstocen									
		Trias			1.20	Wapień płytowy, szary	w	III	-	ST	
					1.50						