

Z.U.G.G. Andrzej Kadłubowski ul. Równa 10 m 14, Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 11				ZAŁ. NR 5.11				
Miejscowość: Czeladź Gmina: Czeladź Powiat: Będziński Województwo: śląskie			Obiekt: Warunk gruntowe między ul. Bytomską/Kilińskiego Zleceniodawca: P.P.H.U. GUARD Mariusz Małasiewicz Dozór geol.: tech. Artur Gawroński Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kadłubowski				System wiercenia: Ręcznie				
							Rzędna: 264.11 m n.p.m.				
							Skala 1 : 10		Data wiercenia: 2015-12-07		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Płyta chodnikowa	Beton		-	-	
					0.05	Nasyp budowlany (piasek)	NB(P)	I A	w	szg	
					0.30	Zwierzelina gliniasta (il+pył+rumsz), brązowa, beżowa	KWg(I+II+KR)	II A	w	tpl	0.20
					0.80	Wapień płytowy, szary	w	III	-	ST	
					1.10						