






Z.U.G.G. Andrzej Kadłubowski ul. Równa 10 m 14, Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 3				ZAŁ. NR 5.3				
Miejscowość: Czeladź Gmina: Czeladź Powiat: Będziński Województwo: śląskie			Obiekt: Warunk gruntowe między ul. Bytomską/Kilińskiego Zleceniodawca: P.P.H.U. GUARD Mariusz Małasiewicz Dozór geol.: tech. Artur Gawroński Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kadłubowski				System wiercenia: Ręcznie				
							Rzędna: 263.84 m n.p.m.				
							Skala 1 : 10		Data wiercenia: 2015-12-07		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Holocen				Nasyp niekontrolowany (humus + piasek + gruz)	NN(H+P+KO)	I A	w	szg	
		Czwartorzęd Plejstocen			0.10	Zwierzelnina gliniasta (ił+pył+rumosz), brązowa	KWg(I+II+KR)	II B	w	tpl	0.10
					0.50	Zwierzelnina gliniasta (ił pylasty), brązowa	KWg(Iπ)				
		Trias			1.70	Wapień płytowy, szary	w	III	-	ST	
					2.00						