



Zakład Usług Geologiczno - Geotechnicznych ul. Równa 10 m 14, 03-418 Warszawa				ZaŁ.Nr 2.2
				WARUNKI GRUNTOWO - WODNE W MIEŚCIE CZELADŹ POMIĘDZY UL. KILIŃSKIEGO A UL. BYTOMSKĄ, GMINA CZELADŹ POW. BĘDZIŃSKI, WOJ. ŚLĄSKIE
Opracował	Data 10.12.2015	Nazwisko mgr A. Kadłubowski upr. geol. nr VII-1145	Podpis	Przekrój geotechniczny II Skala 1: 100/30