

Z.U.G.G. Andrzej Kadłubowski ul. Równa 10 m 14, Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1				ZAŁ. NR 5.1				
Miejscowość: Czeladź Gmina: Czeladź Powiat: Będziński Województwo: śląskie			Obiekt: Warunk gruntowe między ul. Bytomską/Kilińskiego Zleceniodawca: P.P.H.U. GUARD Mariusz Małasiewicz Dozór geol.: tech. Artur Gawroński Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kadłubowski				System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 263.89 m n.p.m. Skala 1 : 10 Data wiercenia: 2015-12-07				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Płyta chodnikowa	Beton		-	-	
					0.05	Nasyp budowlany (piasek)	NB(P)	I A	w	szg	
					0.20	Nasyp niekontrolowany (gлина + piasek + humus + wapień)					
							NN(G+P+H+w)	I B	w	szg	
					1.00	Wapień płytowy, szary					
							w	III	-	ST	
					1.30						